

維護管理階段訪談紀錄表(1/2)

工程主辦機關	卓蘭鎮公所	召開日期	114 年 09 月 01 日
		召開地點	卓蘭鎮公所
工程名稱	苗栗縣大安溪生態景觀公園亮點計畫		
訪談對象	卓蘭鎮公所建設課/高課長		
生態檢核團隊	森鄰生態有限公司		
訪談內容			
1. 本案為當初 921 地震後之違法廢棄土石堆置區，於 92 年後新建道路才請砂石業者移除廢棄土石後才形成之窪地草澤，於工程退場後，本區域將以生態復育為主，除改善既有步道低窪積水需小型工程處理外，將不會有大進工程進入施作。			
2. 目前以林業署之經費辦理監測種植原生植被生長狀況(2 年)，原本以林業署之苗圃內既有植栽作造林，但存活率不佳，後續找到山林復育協會以周邊採種之型式，於協會內自行育苗，於去年栽種於步道外圍，並配合 2 個月一次的撫育作業，今年則配合銀合歡取代之造林方式，栽種於銀合歡林下，於 114 年 8 月抽查之兩年度各 100 株植栽皆存活，後續將持續監測 200 株植栽生長狀況，預計明年持續栽植於銀合歡林下，以利恢復既有植被，若後續成功取代銀合歡，未來將考量規畫作為環境教育場域使用。			
3. 另外大草原部分，依據山林復育協會給予之建議，僅移除草原內之銀合歡植株，維持草生地型態，維持多樣性之棲地環境。			
4. 前廣場之花台以於今年 8 月底覆蓋不織布，抑制雜草生長，降低人工維護之成本，待明年山林復育協會培育之原生草、灌木植栽植入，但目前覆蓋之物體為黑紗網，並非不織布，故後續將追蹤廠商盡速更換。			
5. 本案原設計之滯洪池為乾式滯洪池，當初設計時已有規畫水源主要有地下水(湧泉)及既有渠道，理論上不應乾涸，經後續觀察可能受大安溪之地下水位影響，後續將考慮於石虎意象尾部之一處伏流水引入滯洪池，並盡可能維持 20-30 公分高之水位，維持水域生物之生存需求，並降低意外發生。			
影像紀錄			
 114.09.01		 114.09.01	
訪談高課長關於園區計畫緣起		高課長說明園區願景及改善方向	

維護管理階段訪談紀錄表(2/2)

工程主辦機關	卓蘭鎮公所	召開日期	114 年 09 月 01 日
		召開地點	山林復育協會
工程名稱	苗栗縣大安溪生態景觀公園亮點計畫		
訪談對象	山林復育協會/蔡執行長		
生態檢核團隊	森鄰生態有限公司		
意見內容摘要			
1. 國土綠網關注主要在低海拔區域，於西部海拔 500 公尺以下區域以苗栗丘陵屬生物多樣性較高的地方，故於當初物種選擇時，除考量當地原生物種外，亦根據既有地理位置及氣候條件，預想過去應有之物種，故於銀合歡林下植栽上考量有斛櫟、栓皮櫟及細葉饅頭果等植栽，另考量本區域有石虎，故於南側草生地以臺灣野茉莉、野牡丹、細葉饅頭果、黃荊、臺灣馬桑、車桑子及羅氏鹽膚木等，屬苗栗疏林草原原生種栽植，以期未來形成大安溪河床植被-大安溪峽谷的原灘地植被樣態，中央大草原部分已與卓蘭鎮公所協調維持草原型態，僅移除期間銀合歡植株，不做過多擾動，維持現地棲地多樣性。 2. 關於銀合歡林更替的部分，據觀察銀合歡為演替前期之物種，其苗木生長需要全日照之陽光，且其毒他作用於野外並無實驗室內之影響劇烈，故要取代銀合歡，建議改變大面積砍伐及大面積栽植之舊有做法，改以取代期生態棲位之方式進行，於銀合歡林下栽植演替中後期之物種，植栽間距為 1 公尺以下密植，栽植後不需後續撫育作業，利用其豆科固氮之作用，有利於植栽生長，待既有銀合歡因天然災害倒下後，我們栽植之原生物種將可取代其倒下產生之孔隙，或待林下栽植小苗長大後，進行間伐其上方銀合歡，讓林下小苗孔隙可成長，將本區域植被演替進度推至中後期，銀合歡將漸漸被取代，後續應盡量避免人員擾動，待其透過自然調節，形成天然森林，但本案受監察院列管，所以地方政府希望借助中央單位協助，如二河局及林業屬協助。			
影像紀錄：			
 114.09.01 訪談蔡執行長關於園區植被復育計畫		 114.09.01 蔡執行長說明銀合歡治理規劃	

苗栗縣大安溪生態景觀公園亮點計畫 工作會議簽到表

單位	職稱	簽名
卓爾頓公所	邱長	邱
森利生態有限公司	執行長	陳
=	專案經理	陳
=	=	蔡

日期：114年9月1日

苗栗縣大安溪生態景觀公園亮點計畫 地方訪談簽到表

單位	職稱	簽名
台灣山林復育協會	執行長	蔡

訪談人員：

單位	職稱	簽名
森業生態有限公司	執行長	陳
〃	專務經理	廖
〃	專務經理	蔡

訪談日期：114年9月1日