


經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：竹南鎮射流溝水質改善工程

檢查日期：114年10月27日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(縮小)工程範圍限制於圖說內所示之範圍施作，避免影響周遭自然棲地。	☒	☐	☐	
	2	(減輕)工區範圍應定期灑水並設置洗車台，以抑制工區揚塵，減少周邊揚塵危害。	☐	☐	☒	工地尚未設置洗車台。
	3	(減輕)施工便道、物料及土方堆置區等臨時設施，應以裸露地及草生地等低敏感或人為干擾區為優先考量。	☒	☐	☐	 依圖說範圍內，設置施工便道，降低影響程度。
	4	(減輕)施作過程若於工區遭遇野生動物應採靜待離開或柔性驅離等友善方式，避免傷害野生動物。	☒	☐	☐	無傷害野生動物行為。
	5	(減輕)工區內禁止飼養、投餵流浪犬貓，以避免增加野生動物生存威脅。	☒	☐	☐	未飼養、投餵流浪犬貓。
	6	(迴避)工程施作應限於每日早上8點至下午5點，並避免夜間施作，以避免干擾野生動物夜間活動。	☒	☐	☐	無夜間施作。
	7	(減輕)工程施作過程產生之民生垃圾及工程廢棄物，應妥善集中加蓋堆放，並於完工後統一清理避免任意遺棄、掩埋及焚燒。	☒	☐	☐	尚無工程廢棄物。
	8	(減輕)工程施作過程應將每日之便當及廚餘等妥善包覆，並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪動物徘徊工區，對野生動物增加推力。	☒	☐	☐	未隨意棄置廚餘。
	9	(減輕)本區域為紫斑蝶每年北返繁殖棲地，綠美化植栽上，建議設法選取其食草或蜜源植物如火筒樹、臭娘子、有骨消、過山香、白水木，以及狗尾草屬、馬兜鈴屬或澤蘭屬原生植物，以滿足其真正需求。	☐	☐	☒	工區尚未施作。

是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)	☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：
	☒ 否	

施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。