

維護管理階段工作會議紀錄表

工程主辦機關	苗栗縣政府城鄉發展科	辦理日期	民國 114 年 09 月 11 日
		辦理地點	苗栗縣政府
工程名稱	新埔國小暨拱天宮後方水環境改善計畫		
辦理事由	維護管理階段工作會議		
設計單位	-	生態檢核團隊	森鄰生態有限公司
現勘(/會議)意見		處理情形回覆	
1. 本案目前辦理第二次維護管理作業，相關設施及環境並與第一次維護管理評析結果，並無明顯落差，環境應已穩定，建議可停止維護管理作業。		<u>苗栗縣政府水利處城鄉發展科/劉技士：</u> 1. 詳評析結果後同意環境評析已達穩定，可停止維護管理作業。	
2. 本案生態保全對象—木麻黃，因其種植方式及養護方式等因素，生長狀況不佳，有倒伏之可能，建議主辦機關確認該樹相關權責後，辦理移除或其他補植作業，避免樹木倒塌造成周邊民眾生命財產損害。		2. 感謝建議，將釐清停車場生長之木麻黃相關管理權責後辦理相應處理策略。	

參與人員：			
1. 廖 、森鄰生態有限公司/專案經理、水陸域棲地評估及生態檢核、動物調查			
2. 蔡 、森鄰生態有限公司/專案經理、水陸域棲地評估及生態檢核、植物調查			
3. 劉修合、苗栗縣政府水利處城鄉發展科/技士、本案承辦人員			
填表人(說明 1)	森鄰生態有限公司/廖	計畫(/協同)主持人	森鄰生態有限公司/陳

填表說明：

- 1.本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫；涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
- 2.請以機關或單位立場回覆相關意見之處理情形。

- 3.現勘(/會議)意見建議檢附相關照片輔助說明；表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
- 4.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

附件一、維護管理階段工作會議影像紀錄

	
案件維護管理狀況環境評析說明	案件維護管理狀況友善措施評析說明

附件二、維護管理階段工作會議簽到表

新埔國小暨拱天宮後方水環境改善計畫
工作會議簽到表

單位	職稱	簽名
水利處城鄉發展科	技士	劉
森森生態有限公司	專案經理	蔡
		蔡

日期：114年9月11日